

基站横联 - 错误 #3687

横联项目evmt4板卡，在phy的脚本中启动phy->rfic->tfu->L2协议栈，会引起核上任务崩溃，表现为核0~3任务没有心跳。

2025-07-05 19:45 - 战 弋戈

状态:	新建	开始日期:	2025-07-05
优先级:	普通	计划完成日期:	
指派给:	战 弋戈	% 完成:	0%
类别:		预期时间:	0.00 小时
目标版本:		耗时:	0.00 小时
描述			
根据思朗建议：gps同步要在fapi握手之后，L2 FAPI SET UP。			