

## 基站横联 - 错误 #3688

/lib/firmware/board.cfg修改后会被还原

2025-07-05 20:13 - 战 弋戈

状态:	进行中	开始日期:	2025-07-05
优先级:	普通	计划完成日期:	
指派给:	战 弋戈	% 完成:	0%
类别:		预期时间:	0.00 小时
目标版本:		耗时:	0.00 小时
<b>描述</b>			
横联项目用的是内存文件系统，只要系统打包的文件是不变的。所以修改后重启会丢失。可以将这个文件更换一个emmc上的路径。			

### 历史记录

#1 - 2025-07-07 12:25 - 战 弋戈

- 状态从 新建 变更为 进行中

现在修改到/ucp/board.cfg中。