3.0基站产品测试 - 错误 #3691

【干扰协调项目】增加A4的网管参数,代码中增加读取和传递参数的逻辑

2025-07-07 13:56 - 杨 杨乐

状态: 开始日期: 进行中 2025-07-07 优先级: 普通 计划完成日期: 指派给: % 完成: 杨 杨乐 0% 类别: 预期时间: 0.00 小时 耗时: 目标版本: 0.00 小时 问题归属: CU 目标解决问题版本: Rel_3.1.2 发现问题版本: Rel_3.1.2

描述

历史记录

#1 - 2025-07-07 13:56 - 杨 杨乐

- 状态 从 新建 变更为 进行中

#2 - 2025-07-07 14:45 - 杨 杨乐

- 指派给 被设置为 杨 杨乐

#3 - 2025-07-14 14:19 - 杨 杨乐

进展:

编码和自测完成

2025-07-15 1/1