

网管产品 - 错误 #3742

网管版本YZMM2.2.0Pre1T4， 3.0基站协议软件停止按钮灰化

2025-07-15 09:35 - 杨凯

|                                 |     |         |            |
|---------------------------------|-----|---------|------------|
| 状态:                             | 已解决 | 开始日期:   | 2025-07-15 |
| 优先级:                            | 普通  | 计划完成日期: |            |
| 指派给:                            | 杨凯  | % 完成:   | 0%         |
| 类别:                             |     | 预期时间:   | 0.00 小时    |
| 目标版本:                           |     | 耗时:     | 0.00 小时    |
| 描述                              |     |         |            |
| 网管版本YZMM2.2.0Pre1T4， 协议软件停止按钮灰化 |     |         |            |

历史记录

- #1 - 2025-07-15 09:36 - 杨凯
- 主题 从 网管版本YZMM2.2.0Pre1T4， 协议软件停止按钮灰化 变更为 网管版本YZMM2.2.0Pre1T4， 3.0基站协议软件停止按钮灰化
- #2 - 2025-07-17 14:23 - 薛泽庆
- 状态 从 新建 变更为 进行中
- 指派给 从 薛泽庆 变更为 马党旗
- 请于7月18日之后的版本验证
- #3 - 2025-07-21 11:39 - 马党旗
- 状态 从 进行中 变更为 转测试
- #4 - 2025-07-21 15:57 - 马党旗
- 指派给 从 马党旗 变更为 杨凯
- #5 - 2025-07-25 16:20 - 杨凯
- 状态 从 转测试 变更为 已解决
- YZMM2.2.1版本已解决