

状态:	已解决	开始日期:	2025-07-16
优先级:	普通	计划完成日期:	
指派给:	黄毅	% 完成:	0%
类别:		预期时间:	0.00 小时
目标版本:		耗时:	0.00 小时
描述			
测试版本：Rel_3.1.2_Pre1T5版本，YZMM2.2.0（网管版本）			
测试设备：核心网 192.168.8.219 基站 192.168.8.233，网管：192.168.8.170			
测试场景：网管上修改干扰规避恢复配置中，下行SSB频率参数			
问题描述：目前网管显示为下行SSB频点，实际应该为下行SSB频率			

历史记录

#1 - 2025-07-17 11:25 - 马党旗

- 状态 从 新建 变更为 进行中

#2 - 2025-07-17 11:32 - 马党旗

- 状态 从 进行中 变更为 转测试

已处理，相关的地方

- SSB频率 => 下行频率同步信道号
- SSB频点 => 下行频点同步信道号

#3 - 2025-07-17 14:19 - 马党旗

- 指派给 从 马党旗 变更为 杨凯

#4 - 2025-07-22 19:28 - 杨凯

- 指派给 从 杨凯 变更为 黄毅

YZMM2.2.0Pre1T5已解决，请在后续版本验证

#5 - 2025-07-23 17:34 - 黄毅

- 状态 从 转测试 变更为 已解决

2.2.1版本网管已解决

文件

20250716-164835.jpg	278 KB	2025-07-16	黄毅
---------------------	--------	------------	----