B5G_UE - 错误#3763

DD口deofdm入口处没有发送的puc的时域数据

2025-07-16 20:17 - 王 金伏

状态:	已解决	开始日期:	2025-07-16
优先级:	普通	计划完成日期:	
指派给:	王金伏	% 完成:	100%
类别:		预期时间:	0.00 小时
目标版本:		耗时:	0.00 小时
描述		•	

历史记录

#1 - 2025-07-16 20:26 - 王 金伏

- 状态 从 新建 变更为 进行中
- % 完成 从 0 变更为 80

#2 - 2025-07-16 20:28 - 王 金伏

【问题描述】DD口deofdm入口处没有发送的puc的时域数据,在收端deofdm入口处抓频域数据,全是噪声,发段采数验证正常。

【问题原因】DD口时隙是626,后面6个是U。发端Puc是在最后一个符号13,放到射频地址的最后一个符号。但是射频在DD口时,开的buffer大小是6个符号大小,发现导致符号13的有效数据没有获取到。

【解决方案】1 射频开大DD口的射频Buffer按照14个符号大小。 2 如果射频Buffer不能按照14符号扩大,修改puc代码适配射频Buffer大小。

【问题验证】射频在DD环境使用示波器抓取收端数据验证,发现对应接收的射频buffer全是噪声。射频后续材采了完整14个符号的数据,图形显示是puh数据。

#3 - 2025-07-18 16:33 - 王 金伏

【解决方案】1 射频开大DD口的射频Buffer按照14个符号大小。 2 如果射频Buffer不能按照14符号扩大,修改puc代码适配射频Buffer大小。 修改发端代码

- 1】射频起始地址修改,原始起始地址+TA偏移(TA=4384-800),4384(4096 + 288)是一个符号大小
- 2】 OFDM的存放位置修改,将最后生成符号的位置转换,14个符号转到射频的6个符号大小上,符号13放到符号5位置。

【问题验证】在DD环境验证,在发端出口数抓数,算法仿真对应符号5位置有数据,射频在DD环境采数,射频收端buffer有数据,将数据给算法仿真和 发端比较,图形基本一致。但是在基站PUC入口处导出频域数据,算法验证全是噪声,没有有效频域数据。

#4 - 2025-07-22 14:23 - 王 金伏

- 文件 20250722-141530.jpg 已添加
- 文件 20250722-142223.jpg 已添加
- 状态 从 进行中 变更为 已解决
- % 完成 从 80 变更为 100

【解决方案】1 射频开大DD口的射频Buffer按照14个符号大小。 2 如果射频Buffer不能按照14符号扩大,修改puc代码适配射频Buffer大小。 修改发端代码

- 1】射频起始地址修改,原始起始地址+TA偏移(TA=4384-800),4384(4096+288)是一个符号大小
- 2】OFDM的存放位置修改,将最后生成符号的位置转换,14个符号转到射频的6个符号大小上,符号13放到符号5位置。

【问题验证】


· 在DD环境验证,在发端出口数抓数,算法仿真对应符号5位置有数据,射频在DD环境采数,射频收端buffer有数据,将数据给算法仿真和发端比较,图 形基本一致。但是在基站PUC入口处导出频域数据,算法验证全是噪声,没有有效频域数据。

2 master收端DEOFDM没有效频域数据可能是核2跑死导致, DEOFDM修改


- 1 对应导数buffer
- 2核2与3调度代码,在入口处打桩时域发端数据,可以抓取到频域数据。

算法验证DEOFDM导出频域数据有峰值,但噪声幅度过大,puc收端打桩这组频域数据判断是DTX,原因可能是DEOFDM使用符号5(应该用符号13, 因射频Buffer大小限制,射频符号5实际是是符号13)的相位因子去解调射频符号5。收端已经有发端对应的频域数据,后续解对ACK待DEOFDM修改后

2025-08-05 1/2



正确的相关后的幅度图



文件

20250722-141530.jpg	51.6 KB	2025-07-22	王金伏
20250722-142223.jpg	48.8 KB	2025-07-22	王 金伏

2025-08-05 2/2