

2.0基站产品化测试 - 错误 #3774

2.0基站DEMO程序运行后GPS锁定失败

2025-07-18 16:02 - 陈 晓盟

状态:	新建	开始日期:	2025-07-18
优先级:	普通	计划完成日期:	
指派给:	战 弋戈	% 完成:	0%
类别:		预期时间:	0.00 小时
目标版本:		耗时:	0.00 小时
问题归属:	系统	FPGA板卡类型:	
发现问题版本:	Rel_2.1.12P	CPU类型:	
目标解决问题版本:	Rel_2.1.17P		
描述			
测试硬件：宝德基站			
测试软件：DEMO程序			
问题描述：运行rd_gps.sh查询GPS锁定情况回读1，表示锁定成功，运行demo程序后查询脚本回读0锁定失败；			

历史记录

- #1 - 2025-07-21 15:59 - 战 弋戈
- 可以使用脚本在启动过程中打开gps，晓萌说不影响他测试。
- #2 - 2025-07-22 16:32 - 战 弋戈
- 项目 从 3.0基站产品测试 变更为 2.0基站产品化测试