

3.0基站产品测试 - 错误 #3817

7d2u 128UE不支持下行TTI=4

2025-07-26 09:45 - 魏 幸幸

状态:	转测试	开始日期:	2025-07-26
优先级:	普通	计划完成日期:	
指派给:	孙 泽林	% 完成:	0%
类别:		预期时间:	0.00 小时
目标版本:		耗时:	0.00 小时
问题归属:	DRV, DU	目标解决问题版本:	Rel_3.1.2
发现问题版本:	Rel_3.1.2		
描述			

历史记录

#1 - 2025-07-29 13:35 - 魏 幸幸

- 指派给 被设置为 魏 幸幸

#2 - 2025-07-29 13:41 - 魏 幸幸

- 状态 从 新建 变更为 进行中

#3 - 2025-07-29 13:43 - 魏 幸幸

受限于pucch format0 资源不足。在7d2u时，harq反馈的pucch不跳过s slot。

#4 - 2025-07-29 13:44 - 魏 幸幸

- 状态 从 进行中 变更为 转测试

- 指派给 从 魏 幸幸 变更为 孙 泽林

- 问题归属 DRV 已添加

Rel_3.1.3_Pre1T1版本可复测