

## 基站横联 - 错误 #3839

外同步时，pss ind未上报（协议栈参数下发错误）

2025-07-31 11:50 - 马凤波

状态:	已解决	开始日期:	2025-07-31
优先级:	普通	计划完成日期:	
指派给:	马凤波	% 完成:	0%
类别:		预期时间:	0.00 小时
目标版本:		耗时:	0.00 小时
<b>描述</b>			
20250730 上研测试，有时pss ind未上报			
<b>【解决方法】</b> 添加log定位出pss ind未上报是因为L2下发参数HL_Dynamic_slot为动态时隙了，应该为静态时隙。			

### 历史记录

#1 - 2025-07-31 11:50 - 马凤波

- 指派给 被设置为 马凤波

#2 - 2025-07-31 11:50 - 马凤波

- 状态从 新建 变更为 已解决

#3 - 2025-08-01 09:58 - 马凤波

- 主题从 外同步时，pss ind未上报 变更为 外同步时，pss ind未上报（协议栈参数下发错误）