

3.0基站产品测试 - 错误 #3841

【BaseService 3.0项目】关于phy、DU、logWriter和binlog等路径的磁盘保护

2025-08-01 11:28 - 杨 杨乐

状态:	进行中	开始日期:	2025-08-01
优先级:	普通	计划完成日期:	
指派给:	杨 杨乐	% 完成:	0%
类别:		预期时间:	0.00 小时
目标版本:		耗时:	0.00 小时
问题归属:	YZMM	目标解决问题版本:	Rel_3.1.2
发现问题版本:	Rel_3.1.2		
描述			
需要基于整体硬盘的80%来保护			

历史记录

- #1 - 2025-08-01 11:28 - 杨 杨乐
- 状态 从 新建 变更为 进行中
- 指派给 被设置为 杨 杨乐