

3.0基站产品测试 - 错误 #3847

完保、加密算法网管配置、算法协商流程处理、各接入流程算法下发三部分流程优化

2025-08-04 10:19 - 席 振斌

状态:	进行中	开始日期:	2025-08-04
优先级:	普通	计划完成日期:	
指派给:	席 振斌	% 完成:	0%
类别:		预期时间:	0.00 小时
目标版本:		耗时:	0.00 小时
问题归属:	CU	目标解决问题版本:	Rel_3.1.2
发现问题版本:	Rel_3.1.2		
描述			
目前代码发现当网管配置为{}或者NIA0时不给终端下发完保算法，且网管配置不合理			

历史记录

#1 - 2025-08-04 10:20 - 席 振斌

- 状态 从 新建 变更为 进行中