

3.0基站产品测试 - 错误 #3896

CU-128UE性能优化

2025-08-12 15:29 - 惠帅帅

| | | | |
|--|-----------|-----------|------------|
| 状态: | 转测试 | 开始日期: | 2025-08-12 |
| 优先级: | 普通 | 计划完成日期: | |
| 指派给: | 周磊 | % 完成: | 0% |
| 类别: | | 预期时间: | 0.00 小时 |
| 目标版本: | | 耗时: | 0.00 小时 |
| 问题归属: | CU | 目标解决问题版本: | Rel_3.1.2 |
| 发现问题版本: | Rel_3.1.2 | | |
| 描述 | | | |
| 相关的问题: | | | |
| 关联到 3.0基站产品测试 - 错误 #4002: 大上行子帧配比, 上行600M, 下行400M, 20分钟后, SHM... | | 转测试 | 2025-09-04 |

历史记录

#1 - 2025-08-25 08:52 - 惠帅帅

- 指派给从 惠帅帅 变更为 席振斌

#2 - 2025-08-25 10:51 - 席振斌

- 状态从 新建 变更为 进行中

#3 - 2025-09-04 13:55 - 席振斌

- 关联到 错误#4002: 大上行子帧配比, 上行600M, 下行400M, 20分钟后, SHM_RX_UL线程消失 已添加

#4 - 2025-09-08 14:59 - 席振斌

大下行通过优化代码修改, DL0线程cpu从100%降到76%, 所有线程能保持在80%以下, 长跑10个小时无问题, 刚开始的40分钟内因mac调度不均的问题会导致dl0的cpu达90%.40分钟后稳定下来;
大上行通过优化代码和修改绑核两部分修改, 所有线程能保持在80%以下, 跑2个小时无问题,

#5 - 2025-09-09 08:57 - 席振斌

- 状态从 进行中 变更为 转测试

- 指派给从 席振斌 变更为 周磊