

## 研发产品测试 - 需求CR #3937

### baseService 网卡监测响应模块代码走读问题修改

2025-08-22 09:06 - 宋 承立

状态:	新建	开始日期:	2025-08-22
优先级:	普通	计划完成日期:	
指派给:	宋 承立	% 完成:	0%
类别:		预期时间:	0.00 小时
目标版本:		耗时:	0.00 小时
问题归属:	YZMM	CPU类型:	
目标解决问题版本:	Rel_3.1.2		
<b>描述</b>			
1、模块和线程耦合度过高 2、GetNetInterfaceIp string比较			