

3.0基站产品测试 - 错误 #3950

3.1.3pre1T3版本，上行灌包会导致下行mcs掉0

2025-08-26 15:50 - 程 鹏

状态:	新建	开始日期:	2025-08-26
优先级:	普通	计划完成日期:	2025-09-30
指派给:	赵 晓辉	% 完成:	0%
类别:		预期时间:	0.00 小时
目标版本:		耗时:	0.00 小时
问题归属:	DU	目标解决问题版本:	Rel_3.1.2
发现问题版本:	Rel_3.1.2		
描述			
3.1.3pre1T3版本，上行灌包会导致下行mcs掉0 上行灌包20M，10M，都会出现该现象，基站下其他所有终端下行mcs都会掉0，速率降低。			