

Plantform - 错误 #4

CP_len按照数据Header中指示进行配置

2019-08-06 16:57 - 高峰

状态:	已关闭	开始日期:	2019-08-06
优先级:	普通	计划完成日期:	2019-08-08
指派给:	zhang kongjun	% 完成:	100%
类别:		预期时间:	4.00 小时
目标版本:		耗时:	0.00 小时
问题归属:			
描述			

历史记录

#1 - 2019-08-08 20:33 - zhang kongjun

- 状态从 新建 变更为 已解决
- % 完成从 0 变更为 100

修改ifft_ip的配置时间点，使cp_len按照数据header中的指定长度配置

#2 - 2019-08-13 19:55 - 高峰

- 状态从 已解决 变更为 已关闭