

2.0基站产品化测试 - 错误 #4005

强制SR条件下，重启站后第一次接入概率不发MSG5 DCI0-1

2025-09-04 15:07 - 梁 娜

状态:	新建	开始日期:	2025-09-04
优先级:	普通	计划完成日期:	
指派给:	梁 娜	% 完成:	0%
类别:		预期时间:	0.00 小时
目标版本:		耗时:	0.00 小时
问题归属:	DU	FPGA板卡类型:	
发现问题版本:	Rel_2.1.17P	CPU类型:	
目标解决问题版本:	Rel_2.1.17P		
描述			