

网管产品 - 错误 #4009

网管版本YZMM2.2.1Pre1T3中规则校验，去掉“pucch”和“pusch”功率校验

2025-09-05 09:24 - 杨凯

状态:	转测试	开始日期:	2025-09-05
优先级:	普通	计划完成日期:	
指派给:	马党旗	% 完成:	0%
类别:		预期时间:	0.00 小时
目标版本:		耗时:	0.00 小时
描述			
网管版本YZMM2.2.1Pre1T3中规则校验，去掉“pucch”和“pusch”功率校验			

历史记录

#1 - 2025-09-09 14:39 - 马党旗

- 状态从 *新建* 变更为 *进行中*

#2 - 2025-09-09 14:41 - 马党旗

- 状态从 *进行中* 变更为 *转测试*

规则文件中已移除，下个2.2.1Pre1T4版本验证