

3.0基站产品测试 - 错误 #4038

DU-F1_ASSOC_DOWN场景UE释放流程完善

2025-09-09 20:55 - 惠帅帅

状态:	已关闭	开始日期:	2025-09-09
优先级:	普通	计划完成日期:	
指派给:	孙浩	% 完成:	0%
类别:		预期时间:	0.00 小时
目标版本:		耗时:	0.00 小时
问题归属:	DU	目标解决问题版本:	Rel_3.1.2
发现问题版本:	Rel_3.1.2		
描述			

历史记录

#1 - 2025-09-10 09:15 - 惠帅帅

- 指派给从惠帅帅变更为孙浩

问题背景：1、F1链路故障时需完全禁止UE接入。2、MAC竞争解决定时器超时后L3尚未建立appue实例时，F1断链释放UE异常导致小区未正常删除。
修改策略：1、L3收到MSG3时判断是否主控状态处于稳态，非稳态不处理。
2、MAC竞争解决定时器超时后(会删除UE资源)L3尚未建立appue实例时，高层无需删除UE资源。

#2 - 2025-09-10 09:15 - 惠帅帅

- 状态从新建变更为转测试

#3 - 2025-09-10 09:19 - 惠帅帅

只需测试基本接入/切换场景即可。

#4 - 2025-09-16 17:31 - 孙浩

- 文件3.1.3pre1T5版本vonr与vinr业务下同频xnng混合切换正常日志-0916.rar 已添加

- 文件3.1.3pre1T5版本vonr与vinr业务下异频xnng混合切换正常日志-0916.rar 已添加

- 状态从转测试变更为已解决

在Rel_3.1.3_Pre1T5版本，终端都正常接入，可同频xnng混合切换，可异频xnng混合切换，问题解决。

#5 - 2025-09-17 13:55 - 孙浩

- 状态从已解决变更为已关闭

文件

3.1.3pre1T5版本vonr与vinr业务下同频xnng混合切换正常日志-0916.rar	68.9 MB	2025-09-16	孙浩
3.1.3pre1T5版本vonr与vinr业务下异频xnng混合切换正常日志-0916.rar	81.1 MB	2025-09-16	孙浩