

3.0基站产品测试 - 错误 #4052

3.1.3_pre1T5版本，做上、下行同时灌包场景，7D2U和1D3U均出现一次du挂死

2025-09-12 09:58 - 王 旭初

状态:	进行中	开始日期:	2025-09-12
优先级:	普通	计划完成日期:	
指派给:	魏 幸幸	% 完成:	0%
类别:		预期时间:	0.00 小时
目标版本:		耗时:	0.00 小时
问题归属:	DU	目标解决问题版本:	Rel_3.1.2
发现问题版本:	Rel_3.1.2		
描述			
du初步定位挂死位置在同一个地方，提单跟踪			

历史记录

#1 - 2025-09-12 14:54 - 魏 幸幸

- 状态 从 新建 变更为 进行中

dmac在处理crnti的macce有异常导致跑死，已给测试发特性版本，修复代码并已经入库。

#2 - 2025-09-12 15:11 - 魏 幸幸

特性版本测试一上午，该问题没有复现。