

### 3.0基站产品测试 - 错误 #4056

#### [3.0产品测试] 网管上面有1个终端下行RSRP/RSRQ/信噪比一直显示0

2025-09-15 14:11 - 黄毅

状态:	转测试	开始日期:	2025-09-15
优先级:	普通	计划完成日期:	
指派给:	黄毅	% 完成:	0%
类别:		预期时间:	0.00 小时
目标版本:		耗时:	0.00 小时
问题归属:	CU	目标解决问题版本:	Rel_3.1.2
发现问题版本:	Rel_3.1.2		

**描述**

测试版本：Rel\_3.1.3\_Pre1T3，网管：YZMM2.2.1  
测试设备：核心网 192.168.8.219 基站 192.168.8.234，网管：192.168.8.170  
测试场景：5.8G 下行大容量压力测试（7D2U）  
问题描述：4个终端接入后进行下行灌包，网管上面有1个终端下行RSRP/RSRQ/信噪比一直显示0，其他3个终端显示正常。  
研发分析：  
1.UE\_ID为3的会反复释放QFI为5的PDU Session  
2.在第三次释放时，释放时cu的流程出错了，后续的建立流程也出了问题  
3.建立出问题后，cu的内部状态机异常，导致没有把指标发送上去

#### 历史记录

#1 - 2025-09-15 14:44 - 杨杨乐

- 状态从 *新建* 变更为 *进行中*

#2 - 2025-09-18 14:20 - 杨杨乐

2025年9月18日进展：出测试包后，黄毅长跑了两次，未复现

#3 - 2025-09-19 13:59 - 杨杨乐

- 状态从 *进行中* 变更为 *转测试*

- 指派给从 *杨杨乐* 变更为 *黄毅*

#### 【问题原因】

当UE的QFI为5的PDU Session释放的过程中，重配置完成上报在PDU Sessiond的建立之后，导致状态机的值不对，无法上报指标

#### 【修改方案】

对于没有处理完的PDU Session的时候，先不处理后续的PDU Session的业务

#### 【回归方法和注意事项】

多测试几次，如果不出现了，可以关单

#### 文件

20250915-140811.jpg	169 KB	2025-09-15	黄毅
0915_指标显示异常.rar	1.29 MB	2025-09-15	黄毅