

### 3.0基站产品测试 - 错误 #4061

#### UL\_RRC\_TRANSFER消息处理优化

2025-09-16 09:08 - 惠帅帅

状态:	转测试	开始日期:	2025-09-16
优先级:	普通	计划完成日期:	
指派给:	孙浩	% 完成:	0%
类别:		预期时间:	0.00 小时
目标版本:		耗时:	0.00 小时
问题归属:	CU	目标解决问题版本:	Rel_3.1.2
发现问题版本:	Rel_3.1.2		
描述			
相关的问题:			
关联到 3.0基站产品测试 - 错误 #4100: DU-部分代码优化		转测试	2025-09-18

#### 历史记录

#1 - 2025-09-19 11:57 - 惠帅帅

- 状态从新建变更为转测试
- 指派给被设置为孙浩

测试上下行灌包流量正常，NG/XN异频切换即可。

#2 - 2025-09-19 12:00 - 孙浩

- 关联到 错误 #4100: DU-部分代码优化 已添加