

基站横联 - 错误 #4071

pss上报时，pdelay出现负值

2025-09-16 18:07 - 马凤波

状态:	已关闭	开始日期:	2025-09-16
优先级:	普通	计划完成日期:	
指派给:	马凤波	% 完成:	0%
类别:		预期时间:	0.00 小时
目标版本:		耗时:	0.00 小时
描述 son sniffer上报pdelay的值范围是0~61440，dl sync上报pdelay的值范围是-4000~+4000,和协议栈接口定义为uint16。协议栈修改了大于65536的解析。			

历史记录

#1 - 2025-09-16 18:08 - 马凤波

- 状态从新建变更为已解决

#2 - 2025-09-16 18:35 - 高峰

协议栈按照如下逻辑解析：

```
if ( pdealy >= 61440 )  
pdealy = - ( 65536 - pdelay );  
else  
pdealy = pdelay;
```

#3 - 2025-09-16 20:50 - 高峰

- 状态从已解决变更为已关闭