

3.0基站产品测试 - 错误 #4074

16UE上下行业务灌包，DU崩溃

2025-09-17 09:30 - 郭锁奇

状态:	转测试	开始日期:	2025-09-17
优先级:	普通	计划完成日期:	
指派给:	郭锁奇	% 完成:	0%
类别:		预期时间:	0.00 小时
目标版本:		耗时:	0.00 小时
问题归属:	DU	目标解决问题版本:	Rel_3.1.2
发现问题版本:	Rel_3.1.2		
描述			
Rel_3.1.3_Pre1T5版本，接入16UE，给每个UE上下行业务灌包，DU崩溃。			

历史记录

#1 - 2025-09-19 11:12 - 韩伟

- 状态从新建变更为进行中

此问题已经定位完成，代码修改完成。

#2 - 2025-09-19 11:14 - 韩伟

- 状态从进行中变更为转测试

- 指派给从韩伟变更为郭锁奇

修改已合入主分支，后续发布版本会包含修改。