

B5G_UE - 错误 #4114

终端3.0与基站3.0联调UU口时，且基站3.0配置成一体化，基站的shell窗口总发生闪断。

2025-09-19 10:00 - 李常

状态:	新建	开始日期:	2025-09-19
优先级:	普通	计划完成日期:	
指派给:	游起君	% 完成:	0%
类别:		预期时间:	0.00 小时
目标版本:		耗时:	0.00 小时
描述			
通常在1分钟左右内，发生。			