

3.0基站产品测试 - 错误 #4149

PDSCH闭环功率控制测试，DU发送的边缘用户功率不正确

2025-09-24 15:58 - 郭锁奇

状态:	新建	开始日期:	2025-09-24
优先级:	一般	计划完成日期:	
指派给:	郭锁奇	% 完成:	100%
类别:		预期时间:	0.00 小时
目标版本:		耗时:	0.00 小时
问题归属:	DU	目标解决问题版本:	Rel_3.1.2
发现问题版本:	Rel_3.1.2		
描述			
Rel_3.1.3_Pre1T5版本，PDSCH闭环功率控制测试，下行功控开关选择动态，DU发送的边缘用户功率不正确。			

历史记录

#1 - 2025-09-25 17:47 - 周立伟

- 指派给 被设置为 李宇哲

#2 - 2025-09-25 17:50 - 李宇哲

- % 完成 从 0 变更为 100

原来需要ICIC开关打开，才会判断边缘用户，已添加下行功控开关动态也判断边缘用户已解决

#3 - 2025-09-25 17:50 - 李宇哲

- 指派给 从 李宇哲 变更为 郭锁奇