

物理层APE4挂死问题，APE4添加代码或log会导致接入过程中核必发生挂死

2025-09-25 09:51 - 任征

|                                                  |     |         |            |
|--------------------------------------------------|-----|---------|------------|
| 状态:                                              | 进行中 | 开始日期:   | 2025-09-25 |
| 优先级:                                             | 紧急  | 计划完成日期: |            |
| 指派给:                                             | 任征  | % 完成:   | 0%         |
| 类别:                                              |     | 预期时间:   | 0.00 小时    |
| 目标版本:                                            |     | 耗时:     | 6.00 小时    |
| 描述                                               |     |         |            |
| debug_0919版本 ape4上删减LOG,UE接入过程中和接入完成后都会出现核挂死的情况。 |     |         |            |

历史记录

#1 - 2025-09-25 10:14 - 任征

- 指派给 被设置为 任征

#2 - 2025-09-25 14:03 - 任征

- 描述 已更新。

#3 - 2025-09-25 14:35 - 任征

- 主题 从 APE4挂死 变更为 物理层APE4挂死问题，APE4添加代码或log会导致接入过程中核挂死

#4 - 2025-09-25 14:42 - 李常

- 主题 从 物理层APE4挂死问题，APE4添加代码或log会导致接入过程中核挂死 变更为 物理层APE4挂死问题，APE4添加代码或log会导致接入过程中核必发生挂死

- 优先级 从 高 变更为 紧急

#5 - 2025-09-25 14:59 - 李常

也block了问题#4085【3.0基站 Uu+Dd测试，APE4概率跑死】。请尽快定位。

#6 - 2025-09-25 16:09 - 李常

- 状态 从 新建 变更为 进行中