

3.0基站产品测试 - 错误 #4185

3.1.3T5版本测试时，logwriter突然挂死无法正常运行，有coredump文件。

2025-09-26 18:34 - 程 鹏

状态:	转测试	开始日期:	2025-09-26
优先级:	一般	计划完成日期:	2025-10-31
指派给:	程 鹏	% 完成:	0%
类别:		预期时间:	0.00 小时
目标版本:		耗时:	0.00 小时
问题归属:	CU	目标解决问题版本:	Rel_3.1.2
发现问题版本:	Rel_3.1.3		
描述			
3.1.3T5版本测试时，logwriter突然挂死无法正常运行，有coredump文件。			

历史记录

#1 - 2025-09-26 21:49 - 席 振斌

- 状态 从 新建 变更为 进行中

#2 - 2025-09-27 09:12 - 席 振斌

根本原因：因为突然下电，或者服务器突然失联，就有概率产生空的rule json文件，当下次重启logwriter时，要输出日志的cu和du程序还是上次的版本时，会重新加载此空文件，导致产生崩溃；
修改方法：在发现有rule文件为空时，不加载，重新生成

#3 - 2025-09-27 13:47 - 席 振斌

- 状态 从 进行中 变更为 转测试

- 指派给 从 席 振斌 变更为 程 鹏