

基站横联 - 错误 #4263

【定位为7045问题】从节点环境，多次调时后，TFU启动后不能获得同步，需要重启板卡

2025-10-16 19:29 - 高峰

状态:	新建	开始日期:	2025-10-16
优先级:	一般	计划完成日期:	
指派给:	高峰	% 完成:	0%
类别:		预期时间:	0.00 小时
目标版本:		耗时:	0.00 小时
描述			

历史记录

#1 - 2025-10-16 19:30 - 高峰

最终定位为7045调时导致不输出PPS，所以TFU启动无法捕获PPS

#2 - 2025-10-16 19:30 - 高峰

- 主题 从 从节点环境，多次调时后，TFU启动后不能获得同步，需要重启板卡【定位为7045问题】 变更为
【定位为7045问题】从节点环境，多次调时后，TFU启动后不能获得同步，需要重启板卡