

B5G_UE - 错误 #4275

msg2接收失败，需要PHY返回结果给协议栈，然后由协议栈触发msg1流程

2025-10-17 15:23 - 刘 播雨

状态:	进行中	开始日期:	2025-10-17
优先级:	一般	计划完成日期:	
指派给:	刘 播雨	% 完成:	0%
类别:		预期时间:	0.00 小时
目标版本:		耗时:	0.00 小时
描述			
【问题描述】：msg2接收失败后，未重新发起随机接入流程；			
【问题修改方案】：由PHY对RAR接收窗口进行监控，如果接收RAR失败，在FAPI_UE_MSG_TYPE_MSG2携带result非0给协议栈，由协议栈发送FAPI_UE_MSG_TYPE_MSG1_CONFIG给PHY，再次触发随机接入流程，直到超过preamble的最大传输次数为止			

历史记录

#1 - 2025-10-17 16:30 - 李 常

- 状态从 新建 变更为 进行中