

3.0基站产品测试 - 错误 #4296

3.0基站 3.1.3_T6 UeContextReleaseRequest 当原因值为Release due to Pre-Emption时解码失败

2025-10-23 10:46 - 席振斌

状态:	转测试	开始日期:	2025-10-23
优先级:	一般	计划完成日期:	
指派给:	郭锁奇	% 完成:	0%
类别:		预期时间:	0.00 小时
目标版本:		耗时:	0.00 小时
问题归属:	CU	目标解决问题版本:	Rel_3.1.3
发现问题版本:	Rel_3.1.3		
描述			

历史记录

#1 - 2025-10-23 10:46 - 席振斌

- 状态 从 新建 变更为 进行中

#2 - 2025-10-23 14:10 - 席振斌

【问题原因】
CU侧解码机制要用的ue释放触发原因枚举不全，导致信令解码失败

【修改方案】
根据38.473协议补全处理枚举

【回归方法和注意事项】
通过打桩的du cu版本，cu
解码有RADIO_NETWORK:0、RADIO_NETWORK:12、RADIO_NETWORK:16、CAUSE_TRANSPORT：0就是4种类型释放信令都解码ok了,或者网管报
下列退出事件也可以说明原因值为Release due to Pre-Emption释放信令解码ok

#3 - 2025-10-23 14:49 - 席振斌

- 文件 HQ.jpg 已添加

2025-10-23 14:37:07	终端退出事件	终端ID:4	原因:HQ_TIMEOUT_DTX_RLF 类型:RADIO_NETWORK
2025-10-23 14:37:07	终端退出事件	终端ID:3	原因:HQ_TIMEOUT_DTX_RLF 类型:RADIO_NETWORK
2025-10-23 14:37:07	终端退出事件	终端ID:2	原因:HQ_TIMEOUT_DTX_RLF 类型:RADIO_NETWORK
2025-10-23 14:37:06	终端退出事件	终端ID:8	原因:HQ_TIMEOUT_DTX_RLF 类型:RADIO_NETWORK

#4 - 2025-10-23 15:26 - 席振斌

- 状态 从 进行中 变更为 审视
- 指派给 从 席振斌 变更为 杨杨乐

#5 - 2025-10-23 15:27 - 杨杨乐
- 状态 从 审视 变更为 转测试
- 指派给 从 杨杨乐 变更为 王旭初

#6 - 2025-10-23 15:28 - 杨杨乐
- 指派给 从 王旭初 变更为 郭锁奇

文件

HQ.jpg	79.9 KB	2025-10-23	席振斌
--------	---------	------------	-----