

3.0基站产品测试 - 错误 #4298

[3.0产品测试] 下行灌包后，网管上终端指标上报异常

2025-10-23 11:55 - 黄毅

状态:	新建	开始日期:	2025-10-23
优先级:	一般	计划完成日期:	
指派给:	周立伟	% 完成:	0%
类别:		预期时间:	0.00 小时
目标版本:		耗时:	0.00 小时
问题归属:	DU	目标解决问题版本:	Rel_3.1.3
发现问题版本:	Rel_3.1.3		
描述			
测试版本：Rel_3.1.3_Pre1T6			
测试设备：核心网 192.168.8.219 基站 192.168.8.234，网管：192.168.8.170			
测试场景：TP-017 5.8G 下行大容量单用户UDP峰值（7D2U）			
问题描述：小区启动正常，下行灌包后网管终端指标上报异常			
研发分析：终端没有掉线，du上报报文数据异常，网管解析不出来。			

文件			
20251023-094945.jpg	261 KB	2025-10-23	黄毅
20251023-095025.jpg	159 KB	2025-10-23	黄毅