

B5G_UE - 错误 #4306

B5G终端版本V0.0.1_T06，在整机测试时，在3.0基站1d3u环境中，发生概率性收不到广播

2025-10-24 17:28 - 李 常

状态:	进行中	开始日期:	2025-10-24
优先级:	紧急	计划完成日期:	
指派给:	葛 奇思	% 完成:	0%
类别:		预期时间:	0.00 小时
目标版本:		耗时:	0.00 小时
描述			
目前观察，概率约30%左右。			

历史记录

#1 - 2025-10-25 14:25 - 李 常

- 状态从 新建 变更为 进行中

#2 - 2025-10-28 18:43 - 李 常

- 优先级从 一般 变更为 紧急