

B5G_UE - 错误 #4363

B5G终端DD口版本V0.0.1_T06，终端启动失败，gps卡死后失联

2025-10-31 10:08 - 韩 钰


状态:	进行中	开始日期:	2025-10-31
优先级:	一般	计划完成日期:	
指派给:	战 弋戈	% 完成:	0%
类别:		预期时间:	0.00 小时
目标版本:		耗时:	0.00 小时

描述

简述：B5G终端DD口版本V0.0.1_T06，终端启动失败，gps卡死后失联

测试版本：V0.0.1_T06

问题描述：B5G终端DD口版本V0.0.1_T06，终端启动失败，gps卡死后失联



历史记录

- #1 - 2025-10-31 12:08 - 李 常
 - 指派给从 李 常 变更为 战 弋戈
- #2 - 2025-10-31 12:09 - 李 常
 - 状态从 新建 变更为 进行中

文件

img_v3_02rj_7cf9078e-4e51-4df5-8581-7ac94c135a8g.jpg	165 KB	2025-10-31	韩 钰
--	--------	------------	-----