

3.0基站产品测试 - 错误 #4375

BaseService启动时需要同时对/coredump路径做一次多余core文件的删除动作

2025-11-03 14:23 - 杨 杨乐

|                         |           |           |            |
|-------------------------|-----------|-----------|------------|
| 状态:                     | 转测试       | 开始日期:     | 2025-11-03 |
| 优先级:                    | 一般        | 计划完成日期:   |            |
| 指派给:                    | 杨 凯       | % 完成:     | 0%         |
| 类别:                     |           | 预期时间:     | 0.00 小时    |
| 目标版本:                   |           | 耗时:       | 0.00 小时    |
| 问题归属:                   | YZMM      | 目标解决问题版本: | Rel_3.1.4  |
| 发现问题版本:                 | Rel_3.1.4 |           |            |
| 描述                      |           |           |            |
| 可以判断下，如果模式是转储，那么也只做删除动作 |           |           |            |

历史记录

#1 - 2025-11-04 09:58 - 李 玮璇

- 状态 从 新建 变更为 进行中

【问题原因】  
发现都那个baseService监控不到进程停止时，无法删除coredump下文件，比如reboot场景

【修改方案】  
1、启动baseService后10s的时候删除一个coredump目录下文件，只保留每个进程的一个最新的core文件  
2、coredump目录的告警配置从4改成10，即当磁盘总空间剩余10g的时候，开始删除coredump目录（删够剩余10g，剩余空间太小可能会全删），删除后还是不足10g就告警

【回归方法和注意事项】  
使用基本场景多测试一下，比如早coredump目录下有多个相同进程的core文件情况下：  
1、reboot后coredump目录是否基本只剩新的coredump文件  
2、重启baseService之后coredump目录是否基本只剩新的coredump文件  
2、磁盘空间不足10g的时候是否会删除coredump目录下的文件

#2 - 2025-11-04 09:59 - 李 玮璇

- 状态 从 进行中 变更为 审视  
- 指派给 从 李 玮璇 变更为 杨 杨乐

#3 - 2025-11-04 10:19 - 杨 杨乐

- 状态 从 审视 变更为 转测试  
- 指派给 从 杨 杨乐 变更为 杨 凯