

核心网产品 - 错误 #4377

NGC服务重启核心网VXLAN网桥异常

2025-11-03 17:58 - 牛兵桃

状态:	新建	开始日期:	2025-11-03
优先级:	一般	计划完成日期:	
指派给:	张松松	% 完成:	0%
类别:		预期时间:	0.00 小时
目标版本:		耗时:	0.00 小时
描述			
1、NAT开关打开情况下，VXLAN业务正常； 2、NAT开关关闭，VXLAN业务不通； 修改配置后在核心网LMT网管进行ngc重启，松松定位，重启后VXLAN网桥概率不生效；			