

FirstCall - 错误 #4396

IRN节点后RRC重建完成消息基站未收到

2025-11-06 20:40 - 葛 奇思

状态:	审视	开始日期:	2025-11-06
优先级:	一般	计划完成日期:	
指派给:	朱 荣涛	% 完成:	0%
类别:		预期时间:	0.00 小时
目标版本:		耗时:	0.00 小时
描述			

历史记录

#1 - 2025-11-06 20:44 - 葛 奇思

现象：IRN节点后RRC重建完成消息基站未收到
原因：IRN后nodetype消息与slottype消息之间存在时间差，收到nodetype消息后物理层根据slottype决定收发，未收到时无法触发PUSCH导致RRC重建完成消息未发送。
解决方案：IRN后slottype处于初始值DD_INVALID时，仍按UU处理，修改后暂未发现出现此情况。

#2 - 2025-11-07 19:06 - 李 常

- 状态 从 新建 变更为 进行中

#3 - 2025-11-07 19:07 - 李 常

- 状态 从 进行中 变更为 审视
- 指派给 从 葛 奇思 变更为 朱 荣涛