

网管产品 - 错误 #4461

YZMM2.2.5,pusch闭环功控开关校验异常，无法从网管开启或关闭

2025-11-19 11:27 - 孙泽林

状态:	转测试	开始日期:	2025-11-19
优先级:	一般	计划完成日期:	
指派给:	马 党旗	% 完成:	0%
类别:		预期时间:	0.00 小时
目标版本:		耗时:	0.00 小时
描述			
网管版本：YZMM2.2.5 pusch闭环功控开关从网管开启或关闭会报错：（/du-cell:DU-CELL/INITIAL_BWP/INITIAL_BWP_PUSCH_COMMON/UL_POWER_CONTROL_SWITCH 值必须是偶数） 怀疑网管校验异常 从LMT可以正常修改			

历史记录

- #1 - 2025-11-20 10:13 - 薛泽庆
- 状态 从 新建 变更为 进行中
- 指派给 从 薛泽庆 变更为 马党旗
- 这是已修改问题，版本原因导致
- #2 - 2025-11-20 14:17 - 马党旗
- 状态 从 进行中 变更为 审视
- #3 - 2025-11-20 14:17 - 马党旗
- 状态 从 审视 变更为 转测试