

基站横联 - 错误 #4637

横联10M带宽下，发端后7个符号频域位置异常

2025-12-22 09:31 - 宋卿

状态:	已解决	开始日期:	2025-12-22
优先级:	一般	计划完成日期:	
指派给:	高峰	% 完成:	100%
类别:		预期时间:	0.00 小时
目标版本:		耗时:	0.00 小时
描述			
横联10M带宽下，发端后7个符号频域位置异常			

历史记录

#1 - 2025-12-22 09:44 - 宋卿

- 状态 从 新建 变更为 进行中

- % 完成 从 0 变更为 100

在收到HL_COMMON_CHANNEL_CONFIG消息的时候，core0根据RB数重配带宽，由于横联10M带宽采用非标RB数（本来应该24RB，实际配置27RB），因此重配带宽的时候发生错误（走的异常分支，将带宽配成100M）。导致后边core1在使用带宽的时候发生了错误，最终导致后7个符号频域映射位置出错。

#2 - 2025-12-22 09:45 - 宋卿

- 指派给 从 宋卿 变更为 高峰

修复代码张倩已合入，合入单：0a54b31d2381ce6dcd8c86f71dda84b841e5d453

#3 - 2025-12-25 11:54 - 高峰

- 状态 从 进行中 变更为 已解决

已经验证通过，10M 修改是否都已经合入主分支