

3.0基站产品测试 - 错误 #4646

西安军特N78一体化宏站3.1.4pre1T3版本网管上报告功放温度及电压异常告警

2025-12-23 09:56 - 韩 钰

状态:	新建	开始日期:	2025-12-23
优先级:	一般	计划完成日期:	
指派给:	李 明新	% 完成:	0%
类别:		预期时间:	0.00 小时
目标版本:		耗时:	0.00 小时
问题归属:	DRV	目标解决问题版本:	Rel_3.1.4
发现问题版本:	Rel_3.1.4		

描述

【问题描述】：西安军特N78一体化宏站3.1.4pre1T3版本网管上报告功放温度及电压异常告警问题；

【测试版本】：一体化基站版本Rel_3.1.4pre1T3版本，核心网版本Rel_3.3.4_pre7；

【基站配置】：1D3U子帧

【问题分析】：西安军特N78一体化宏站3.1.4pre1T3版本网管上报告功放温度及电压异常告警问题，定位为未读取到功放型号导致实际参数与上报告警参数不符；



级别	时间	告警归属	告警名称	定位信息	附加信息	操作
重要	2025-12-22 14:00:14	238	基站服务异常	模块名称:LogWriter	-	<button>恢复</button>
重要	2025-12-22 14:00:14	238	基站服务异常	模块名称:gnb_du	-	<button>恢复</button>
重要	2025-12-22 13:54:13	238	功放电压异常	-	-	<button>恢复</button>
紧急	2025-12-22 11:37:45	238	功放温度过热	-	-	<button>恢复</button>
提示	2025-12-22 10:21:45	网管系统	网元与网管时区配置不一致	主机IP地址:192.168.68.238	网管时区:CST +0800 网元时区:UTC +0000	<button>恢复</button>
重要	2025-12-12 09:49:32	网管系统	磁盘满告警	位置:/	剩余空间 (MB):9954	<button>恢复</button>
提示	2025-12-10 17:23:33	网管系统	网元与网管时区配置不一致	主机IP地址:192.168.62.246	网管时区:CST +0800 网元时区:UTC +0000	<button>恢复</button>

文件

img_v3_02t7_633962d2-87b7-4857-bf03-39cd509e961g.jpg

214 KB

2025-12-23

韩 钰