


### 3.0基站产品测试 - 错误 #4701


Rel\_3.1.4\_Pre1T4,87环境，基础配置/频段-其他/自定义，没有联动BAND配置/频段

2026-01-06 17:57 - 周磊


状态:	进行中	开始日期:	2026-01-06
优先级:	一般	计划完成日期:	
指派给:	钱伯宁	% 完成:	0%
类别:		预期时间:	0.00 小时
目标版本:		耗时:	0.00 小时
问题归属:	网管	目标解决问题版本:	Rel_3.1.4
发现问题版本:	Rel_3.1.4		

**描述**  
简述：Rel\_3.1.4\_Pre1T4,87环境，基础配置/频段-其他/自定义，没有联动BAND配置/频段  
测试版本：Rel\_3.1.4\_Pre1T4  
问题描述：Rel\_3.1.4\_Pre1T4,87环境，基础配置/频段-其他/自定义，没有联动BAND配置/频段  
例如：修改band 125，未显示





并且此时修改BAND配置中参数会报错



## 历史记录

#1 - 2026-01-06 17:59 - 周磊

2026.1.6 伯宁先后台解除校验，更改参数继续版本测试  
后续优化配置联动

#2 - 2026-01-06 18:21 - 钱伯宁

- 状态从 新建 变更为 进行中

文件

---

20260106-175356.jpg	278 KB	2026-01-06	周磊
20260106-175414.jpg	74.9 KB	2026-01-06	周磊
20260106-175426.jpg	154 KB	2026-01-06	周磊