

# 产品3.0平台 - 错误 #4737

## 3.0EVMT4测试接收，调整Gain无变化

2026-01-14 16:09 - 陈 晓盟

|  |      |         |            |
|--|------|---------|------------|
| 状态:  | 新建   | 开始日期:   | 2026-01-14 |
| 优先级:   | 一般   | 计划完成日期: |            |
| 指派给:   | 李 明新 | % 完成:   | 0%         |
| 类别:  |      | 预期时间:   | 0.00 小时    |
| 目标版本:  |      | 耗时:     | 0.00 小时    |
| 描述   |      |         |            |
| 版本 : Rel_3.1.4_Pre1T3<br>问题 : 修改255后测试接收灵敏度为-106.2dbm , 修改为235 , 应该减少10db , 测试结果则不变灵敏度为-106.2dbm |      |         |            |