

3.0基站产品测试 - 错误 #4739

PMI开关更改为下行PMI开关

2026-01-15 09:18 - 李宇哲

状态:	已关闭	开始日期:	2026-01-15
优先级:	一般	计划完成日期:	
指派给:	钱伯宁	% 完成:	0%
类别:		预期时间:	0.00 小时
目标版本:		耗时:	0.00 小时
问题归属:	DU, 网管	目标解决问题版本:	Rel_3.1.5
发现问题版本:	Rel_3.1.5		
描述			
PMI_ENBLE : 显示名称改为下行PMI开关 PMI_STUBBING : <ConfigItem name="PMI_STUBBING" isShow="1" showName="下行PMI打桩" canEdit="" showType="" range="[0,255]" isNum="1" length="" isKey="" xpath="/du-cell:DU-CELL/TEST_CONFIG/PMI_STUBBING"></ConfigItem>			
只加xml,网管不显示			

历史记录

#1 - 2026-01-15 09:22 - 李宇哲

- 状态从 新建 变更为 已关闭

#2 - 2026-01-15 09:23 - 李宇哲

- 主题从 新增下行PMI打桩 字段 , PMI开关更改为下行PMI开关 变更为 PMI开关更改为下行PMI开关