

3.0基站产品测试 - 错误 #4808

313pre1T4版本，ICIC特性测试，周期测量的开关打开会影响cudu私有消息交互

2026-01-28 11:20 - 程鹏

状态:	转测试	开始日期:	2026-01-28
优先级:	一般	计划完成日期:	2026-02-28
指派给:	程鹏	% 完成:	0%
类别:		预期时间:	0.00 小时
目标版本:		耗时:	0.00 小时
问题归属:	CU, DU	目标解决问题版本:	Rel_3.1.5
发现问题版本:	Rel_3.1.4		
描述			
313pre1T4版本，ICIC特性测试，周期测量的开关打开会影响cudu私有消息交互			

历史记录

#1 - 2026-01-28 11:21 - 席振斌

- 状态从新建变更为进行中

#2 - 2026-01-29 09:20 - 席振斌

- 状态从进行中变更为审视

- 指派给从席振斌变更为杨杨乐

【错误原因】

原来代码在周期测量打开的情况下，如果A4事件触发，既不会给终端下发重配置信令，也不会给du发送进入高干扰的消息，不下发重配置是合理的，连续下发不同meas_id映射到同一个report_id，会导致终端不回重配置完成，但是不下发进入高干扰的消息是有问题的；

【修改方案】

周期测量只限制是否给终端下发重配置信令

【回归方法和注意事项】

周期测量的开关打开情况下做icic特性的基础测试case

#3 - 2026-01-29 09:24 - 杨杨乐

- 状态从审视变更为转测试

- 指派给从杨杨乐变更为程鹏