

3.0基站产品测试 - 错误 #4825

[DU模块]DU处理F1断链请求创建偶联断TRANS时未删除已创建的ADDTRANS，导致后续小区建立再建立时状态机混乱。

2026-01-31 11:42 - 惠 帅帅

| | | | |
|---------|-----------|-----------|------------|
| 状态: | 新建 | 开始日期: | 2026-01-31 |
| 优先级: | 一般 | 计划完成日期: | |
| 指派给: | 惠 帅帅 | % 完成: | 0% |
| 类别: | | 预期时间: | 0.00 小时 |
| 目标版本: | | 耗时: | 0.00 小时 |
| 问题归属: | DU | 目标解决问题版本: | Rel_3.2.1 |
| 发现问题版本: | Rel_3.2.1 | | |
| 描述 | | | |

历史记录

#1 - 2026-01-31 13:46 - 林 万江

- 发现问题版本 从 Rel_3.1.5 变更为 Rel_3.2.1
- 目标解决问题版本 从 Rel_3.1.5 变更为 Rel_3.2.1