

eMBB2.0 BBIT - 错误 #484

yzmm上安装基站固件后需要给基站文件权限。不然无法启动基站。

2021-03-17 09:44 - 张 志乾

状态:	已关闭	开始日期:	2021-03-17
优先级:	普通	计划完成日期:	
指派给:	冯 德春	% 完成:	100%
类别:	YZMM	预期时间:	0.00 小时
目标版本:		耗时:	2.00 小时
问题归属:		FPGA板卡类型:	
发现问题版本:		CPU类型:	
目标解决问题版本:			
描述			

历史记录

#1 - 2021-03-29 09:07 - 冯 德春

待确认

#2 - 2021-03-29 09:29 - 冯 德春

- 状态从 新建 变更为 进行中

#3 - 2021-03-29 15:01 - 冯 德春

- 状态从 进行中 变更为 转测试

已解决, 待测试

#4 - 2021-03-29 15:01 - 冯 德春

- % 完成从 0 变更为 100

#5 - 2021-04-24 09:44 - 张 志乾

- 状态从 转测试 变更为 已解决

#6 - 2022-08-24 04:24 - 高峰

- 状态从 已解决 变更为 已关闭