

【4815】需要新增一个CSI-HARQ合并上报开关

2026-02-09 10:07 - 赵晓辉

状态:	审视	开始日期:	2026-02-09
优先级:	一般	计划完成日期:	
指派给:	马党旗	% 完成:	0%
类别:		预期时间:	0.00 小时
目标版本:		耗时:	0.00 小时

**描述**

需要在变量UCI\_ON\_PUSCH\_SCALING后添加SIMU\_HARQ\_CSI\_SWITCH这个变量

中文版：  
 <ConfigItem name="INITIAL\_BWP\_PUSCH\_COMMON/SIMU\_HARQ\_CSI\_SWITCH" isShow="1" showName="HARQ与CSI合并开关" canEdit="1" showType="Combo" range="false=>关闭,true=>打开" assoc="" isNum="1" length="" isKey="" xpath="/du-cell:DU-CELL/INITIAL\_BWP/INITIAL\_BWP\_PUSCH\_COMMON/SIMU\_HARQ\_CSI\_SWITCH"></ConfigItem>

英文版：  
 <ConfigItem name="INITIAL\_BWP\_PUSCH\_COMMON/SIMU\_HARQ\_CSI\_SWITCH" isShow="1" showName="SIMU\_HARQ\_CSI\_SWITCH" canEdit="1" showType="Combo" range="false=>close,true=>open" assoc="" isNum="1" length="" isKey="" fileType="" xpath="/du-cell:DU-CELL/INITIAL\_BWP/INITIAL\_BWP\_PUSCH\_COMMON/SIMU\_HARQ\_CSI\_SWITCH" rule="" allowCustom="" lmt-special=""></ConfigItem>

历史记录

#1 - 2026-02-09 10:08 - 钱伯宁

- 状态从 新建 变更为 进行中

已修改合入3.2.1\_Pre1T2版本待测试回归

#2 - 2026-02-09 10:08 - 钱伯宁

- 项目从 3.0基站产品测试 变更为 网管产品

- 状态从 进行中 变更为 审视

- 指派给从 钱伯宁 变更为 马党旗

- 发现问题版本 已删除 (Rel\_3.2.1)

- 目标解决问题版本 已删除 (Rel\_3.2.1)

- 问题归属 已删除 (gnb\_agent)