

网管产品 - 错误 #4899

[3.0产品测试] 基站反射功率过大告警消除后，网管上告警没有恢复

2026-02-11 17:20 - 黄毅

状态:	新建	开始日期:	2026-02-11
优先级:	一般	计划完成日期:	
指派给:	马 党旗	% 完成:	0%
类别:		预期时间:	0.00 小时
目标版本:		耗时:	0.00 小时
描述			
网管版本：2.3.0 问题：基站上报“反射功率过大”告警，在告警消除后，网管上告警没有恢复。			

文件

20260211-172003.jpg

225 KB

2026-02-11

黄毅