

3.0基站产品测试 - 错误 #4903

【Rel_3.1.4Pre1T4_正维3.3G整机】配置GBR为500M，终端调度策略有问题，速率无法达到500M

2026-02-13 17:15 - 张开科

状态:	新建	开始日期:	2026-02-13
优先级:	一般	计划完成日期:	
指派给:	魏 幸幸	% 完成:	0%
类别:		预期时间:	0.00 小时
目标版本:		耗时:	0.00 小时
问题归属:	DU	目标解决问题版本:	Rel_3.1.4
发现问题版本:	Rel_3.1.4		
描述			
基站接入两用户，分别做下行业务时，都可达到500M以上，同时做业务时，每个用户300M左右，然后给用户2配置GBR为500M，实测速率只有450M左右 更改TTI=1，现象一致 更改gbr的权重由5改到100，现象一致			