

【问题描述】IRN为IRN-OM模式下，每个TTI发送的3个SSB

2026-02-28 10:14 - 刘 播雨

状态:	审视	开始日期:	2026-02-28
优先级:	一般	计划完成日期:	
指派给:	李 常	% 完成:	0%
类别:		预期时间:	0.00 小时
目标版本:		耗时:	0.00 小时
描述			
【问题描述】IRN为IRN-OM模式下，每个TTI发送的3个SSB；			
【问题分析】IRN为IRN-OM模式下，由于rgSCHLvl1TomTtiInitSchInfo函数中判断条件错误，导致IRN-OM模式下没有进行TTI初始化操作（没有跑到rgSCHLvl1CmnInitDislot，此函数中有slot->numBchTbs=0，没有下行slot会初始化此参数）			
【修改方案】修改rgSCHLvl1TomTtiInitSchInfo函数中的判断条件，增加针对IRN-OM的判断处理			

历史记录

#1 - 2026-02-28 10:15 - 刘 播雨

- 状态 从 新建 变更为 进行中

版本合入的ID为b96949b17724526a2d9266d5e2505c1ba410cb8a

#2 - 2026-02-28 10:16 - 刘 播雨

- 状态 从 进行中 变更为 审视

- 指派给 被设置为 李 常

版本已验证通过