

B5G_UE - 错误 #4934

【DD】PUCCH使用devid错误，导致收端DTX

2026-03-02 16:53 - 任征

状态:	已关闭	开始日期:	2026-03-02
优先级:	一般	计划完成日期:	
指派给:	任征	% 完成:	0%
类别:		预期时间:	0.00 小时
目标版本:		耗时:	0.00 小时
描述			
DD 上行应该使用接口PostHalf_devId配置devID。使用PreHalf_devId导致接收和发送的devid不匹配			

历史记录

#1 - 2026-03-02 16:54 - 任征

- 指派给 被设置为 任征

将DD上行的devid修改为PostHalf_devId后DTX消失

#2 - 2026-03-02 16:55 - 任征

- 状态从 新建 变更为 已关闭